



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

“02” вересня 2020 р.

№ 08/249/08/10-743

Голові Дніпровської районної
у місті Києві адміністрації
Щербаку І.М

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Ігорю Михайловичу!

До мене звернулися обурені мешканці житлового будинку по вул. Кибальчича 14 з проханням розібратися у ситуації, що склалася навколо ремонту об'єкта: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: м. Київ, Вулиця Кибальчича Миколи, 14».

Управлінням будівництва Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації укладено договір - підряду №35/20-327 від 17 квітня 2020 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «ТМК», яке виконує капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за вищезазначеною адресою.

Скарга мешканців стосується наступного:

Ремонт об'єкта: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: м. Київ, Вулиця Кибальчича Миколи, 14» **виконано з порушенням** ДБН В.2.2-12-2019 та БДН В.2.3-5-2018 що призведе до підтоплення даного будинку та порушення несучої здатності ґрунтів і в подальшому до обвалу зазначеного будинку.

При огляді вже виконаних робіт хочу зауважити, що:

- ухил проїзної частини внутрішньо квартального проїзду сплановано в бік будинку (вода з проїзної частини тече під будинок) що заборонено вищевказаними ДБН;
- існуючий дощоприймач засипали;

Дніпровська районна в місті Києві
державна адміністрація
03.09.2020 № 103/6638



- частина бортових каменів БР 100.30.15 встановлена на піщано-цементну суміш а не на бетон як це передбачено технологією та кошторисом до даного об'єкту;

- до складу робіт включена територія будинку 12а (територія Юного техника) що є порушенням ,

- на виконавчій схемі зазначено що довжина будинку 171 м.пог., але фактично довжина менша отже обсяги асфальтування менші;

- капітальний ремонт згідно ДБН передбачає повну заміну асфальтобетонного покриття з приведенням до геометричних параметрів а не часткову як це виконано;

- часткове асфальтування не забезпечує водовідведення з проїзної частини в дощеприймальну систему;

- на виконавчій схемі вказано ремонт тротуару, але хочу зазначити що згідно ДБН В.2.2-12-2019 біля нашого будинку проходять пожежний і внутрішньо кварталний проїзди;

- з дощоприймача, ремонт якого виконано, вода не витікає. Система водовідведення не працює що призведе до підтоплення даного будинку;

- на внутрішньо кварталних проїздах заборонено влаштовувати бортові камені БР 100.20.8 (П-7 поребрик) оскільки навантаження від рухомого складу його зруйнує.

Задля зняття соціальної напруги серед мешканців мого округу, прошу Вас розібратися із ситуацією що склалася, перевірити всі вищевикладені факти і зобов'язати підрядну організацію, належним чином, виконати роботи за адресою Кибальчича 14 в найкоротші терміни.

Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене терміново, у відповідності до чинного законодавства.

З повагою,

Депутат Київради



О. Березніков